

بررسی علت نیمه گرم شدن رادیاتور
حتی پس از هواگیری و ارائه راهکار نوآورانه
در رادیاتورهای آنیت



هیچ حسی بهتر از این نیست که در زمستان یا وقتی که هوا سرد و یخنده است وارد خانه ای شویم که هوای گرم و مطلوبی دارد.

متاسفانه در برخی شرایط به دلیل بروز اختلال در سیستم گرمایشی دیده شده که رادیاتور به طور کامل گرم نمی شود و این مساله در تمامی محصولات موجود در بازار صرف نظر از نوع، برنده و جنس رادیاتور؛ به دلایل مختلف اتفاق می افتد.

مشکل نیمه گرم شدن رادیاتور یکی از مشکلات رایج می باشد که به دلایل زیر رخ می دهد:

۱. وجود هوای محبوس شده در رادیاتور که می توان با خارج کردن هوا و باز نمودن شیر هوایگیری آن را مرتفع نمود.
۲. بسته بودن شیر برگشت
۳. ایجاد اختلال در پمپ پکیج و کار نکردن پمپ
۴. وجود رسوبات در سیستم

در خصوص علت نیمه گرم شدن رادیاتور و راهکار های پیشگیرانه در اینترنت مطالب بسیار زیادی وجود دارد که به راحتی در دسترس کاربران است، به همین دلیل در این مقاله سعی نموده ایم از درج مطالب تکراری خودداری نماییم.

یکی از موارد مهمی که نیمه گرم شدن رادیاتور را به دنبال دارد، کاهش فشار (افت فشار) در سیستم گرمایشی می باشد. راهکار پیشگیرانه ای که سال هاست توسط نصاب های حرفة ای اجرا می گردد (در اصطلاح) ضربدری بستن شیر ورودی و خروجی آب است.



رادیاتور آنیت


در حالت نرمال زمانی که فشار آب سیستم در رنج نرمال است، گردش آب نیز به درستی در رادیاتور انجام می‌گردد.

اما زمانی که طول رادیاتور بلند‌تر از ۱۲۰ سانتی‌متر می‌شود نصبان حرفة‌ای به دلیل پیشگیری از نیمه‌گرم شدن رادیاتور به علت افت فشار آب، شیر خروجی رادیاتور را در سمت مخالف شیر ورودی به حالت "ضربدری" نصب می‌کنند.

اما متأسفانه تمامی افراد و نصبان از این واقعیت اطلاعی ندارند و در اکثر مواقع رادیاتور به دلیل عدم نصب صحیح با مشکل گردش آب مواجه و در نهایت باعث نارضایتی مصرف کنندگان می‌گردد.

چرا رادیاتور در صورت افت فشار به صورت نیمه‌گرم می‌شود :


آب به عنوان یک سیال همیشه کوتاه‌ترین مسیر را برای حرکت خود انتخاب می‌کند، به همین دلیل در زمانی که افت فشار در سیستم اتفاق می‌افتد آب ورودی به رادیاتور در صورت عدم بکارگیری راهکار مناسب، در پره‌های ابتدایی برگشته و از رادیاتور خارج می‌گردد. به همین دلیل رادیاتور (حتی با وجود هوایگیری و کامل باز بودن شیر‌های رفت و برگشت) کاملاً گرم نمی‌شود و به مشکل نیمه‌گرم شدن برمی‌خورد. این مشکل بیشتر در سیستم‌هایی که طول رادیاتور در آن‌ها زیاد است و سیستم گرمایشی موتورخانه با پمپ مناسب طراحی نشده اتفاق می‌افتد.



رادیاتور آنیت

توسعه تکنولوژی گرمایش یکنواخت در واحد تحقیق و توسعه شرکت آنیت:
همانطور که توضیح داده شد وجود تفاوت دما در رادیاتورها به خصوص در زمان کاهش فشار آب، همیشه مشکل ساز بوده و لوله کشی غیر استاندارد، پمپ ضعیف پکیج، عدم استفاده از سیستم تقسیم مناسب آب، طولانی بودن مسیر آب و موارد مشابه امکان برخورد با این مشکلات را افزایش می‌دهد. شرکت آنیت، در واحد تحقیق و توسعه خود در جهت رفع مشکل نیمه گرم شدن رادیاتورها در فشارهای کارکردی پایین به تکنولوژی گرمایش یکنواخت دست یافته است و برای اولین بار توانسته با طراحی و توسعه تکنولوژی‌های نوین، محصولات خود را به نحوی تولید نماید که در دبی‌های پایین نیز بهترین عملکرد را داشته و به صورت یکنواخت گرم شوند.

رادیاتورهای آنیت با بهره‌گیری از این تکنولوژی در هر طولی که باشند و در هر فشاری به صورت یکنواخت و کامل گرم می‌شوند. در طراحی کلکتورهای آنیت روش نوآورانه‌ای استفاده شده که بدون جایه‌شیر برگشت، آب را مجبور به چرخش در کل سیستم رادیاتور می‌نماید و بدین صورت آب در کل سیستم جریان پیدا کرده و کل پره‌ها گرم می‌شوند.



رادیاتور آنیت

www.anit-co.com

⌚ 0903 964 8802

